Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "НЭК РЕСУРС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба по охране труда, промышленной безопасности и экологии					
1. Начальник службы по охране труда, промышленной безопасности и экологии	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация	
Служба качества					
2. Начальник службы качества	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
3А(3-1А). Контролер в литейном производстве	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
4. Лаборант спектрального анализа	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
5. Пробоподготовщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Хозяйственная служба					
6А(6-1А; 6-2А). Уборщик производственных помещений	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
7. Мастер	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Служба технического обслуживания и ремонта					
11. Начальник службы технического обслуживания и ремонта	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
Служба главного механика					
12. Главный механик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
13. Механик цеха	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
14. Электрогазосварщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
15. Водитель погрузчика 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
16. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
17А(17-1А; 17-2А; 17-3А; 17-4А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
18. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
ЭЛЕКТРОСЛУЖБА					
21. Энергетик цеха	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
22А(22-1А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
23А(23-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
ЭНЕРГОСЛУЖБА					
25. Старший энергетик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
26. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
27. Слесарь-ремонтник 6 разряда (бригадир не освобожденный)	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
28. Электрогазосварщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Отдел материально-технического снабжения					
33. Старший кладовщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Служба по ОТ, ПБиЭ	
34. Кладовщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел материально-технического снабжения Служба по ОТ, ПБиЭ	
35. Подсобный рабочий	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	на протяжении рабочего дня	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Плавильный цех					
41. Заместитель директора по производству	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
42. Заместитель директора по производству	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Основное подразделение Служба по ОТ, ПБиЭ	
43. Начальник смены	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
Группа по производству					
44. Инженер по подготовке производства	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
Участок плавления					
45А(45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А). Плавильщик металла и сплавов 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Администрация Служба по ОТ, ПБиЭ	
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: помещение для отдыха, регламентация времени работы, в частности перерывы в работе	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.12.2026	Администрация Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ Служба персонала Служба ТОиР	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
46А(46-1А). Заливщик металла 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: помещение для отдыха, регламентация времени работы, в частности перерывы в работе	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.12.2026	Администрация Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ Служба персонала Служба ТОиР	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Участок формовки					
47А(47-1А; 47-2А; 47-3А). Формовщик ручной формовки 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Участок ХТС					
48А(48-1А; 48-2А; 48-3А; 48-4А). Сборщик форм 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Модельный участок					
49А(49-1А; 49-2А; 49-3А; 49-4А; 49-5А; 49-6А). Формовщик по выплавляемым моделям 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: помещение для отдыха, регламентация времени работы, в частности перерывы в работе	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.12.2026	Администрация Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ Служба персонала Служба ТОиР	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
50А(50-1А). Оператор станков с программным управлением 2 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
51. Оператор станков с программным управлением 2 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Термообрубной участок					
52А(52-1А). Электрогазосварщик	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
53А(53-1А; 53-2А; 53-3А; 53-4А). Обрубщик 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы	Снижение уровня воздействия локальной вибрации	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
54. Термист 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: помещение для отдыха, регламентация времени работы, в частности перерывы в работе	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.12.2026	Администрация Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ Служба персонала Служба ТОиР	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	в течение смены	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Основное подразделение					
58. Главный инженер	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
60. Директор по производству	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
Конструкторско-технологический отдел					
65. Инженер-технолог	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
66. Инженер-конструктор	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
67. Ведущий инженер-технолог	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	
68. Начальник конструкторско-технологического отдела	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	постоянно	Непосредственный руководитель Служба по ОТ, ПБиЭ	

Дата составления: 21.04.2025